

La present guia tècnica descriu les modificacions i les novetats que incorpora la publicació 'icc20180' (17/07/2018), respecte la seva precedent 'icc20170' (22/11/2017). Només es detallen actualitzacions en relació als vèrtexs existents, ja que aquesta nova publicació no incorpora nous vèrtexs ni actualitza les coordenades dels existents. La versió de totes les fitxes ha estat actualitzada a '20180.180717' perquè totes les fitxes dels vèrtexs de la XU s'han tornat a publicar. Fins que es realitzi un nou ajust de la XU, les modificacions que puguin sofrir les fitxes s'identificaran amb un canvi en la versió de la mateixa, essent '20180.AAMMDD'.

### VÈRTEXS QUE S'INCORPOREN

La publicació 'icc20180' no incorpora vèrtexs nous.

### CANVIS I ACTUALITZACIONS QUE HAN SOFERT ALTRES VÈRTEXS

Les diferents campanyes de camp efectuades, amb revisita de vèrtexs geodèsics, permet actualitzar diferent informació dels mateixos. En el quadre que es mostra a continuació es detalla quins vèrtexs (ordenats en acord al 'Codi ICC') han sofert canvis, i quina ha estat la tipologia d'aquests canvis. En la fitxa de cadascun d'ells s'hi pot consultar la nova informació.

Codi ICC	Data	Paràmetre actualitzat
242157001	16/06/2018	Mal estat (hi ha hagut canvis, en general, que impossibiliten efectuar-hi observacions).
245124015	13/10/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
247130015	30/11/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
248109015	09/02/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
249117015	21/09/2016	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
250123015	14/02/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
252105015	30/01/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
252109015	06/11/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
252121015	17/02/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
252159001	16/07/2018	Destruït (el vèrtex ha desaparegut).
254057016	18/09/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
254059015	13/03/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
254061015	03/04/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
254061016	03/04/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
254061017	03/04/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
254111015	01/02/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
254111016	02/02/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
254111017	23/01/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
254113015	08/03/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
254118015	30/03/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
255092015	28/11/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
255092016	28/11/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
255092017	28/11/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).

<b>Codi ICC</b>	<b>Data</b>	<b>Paràmetre actualitzat</b>
255093015	28/11/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
255093016	28/11/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
255121015	05/02/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
255133015	17/07/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
256057015	20/03/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
256091015	20/02/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
256092015	28/11/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
256093015	28/11/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
257091015	30/03/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
257092015	28/11/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
257093015	28/11/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
257096015	25/01/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
257097015	25/01/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
257103015	25/01/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
257107016	19/04/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
257112015	01/02/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
257112016	08/11/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
257118061	29/08/2016	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
258092015	30/03/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
258092016	20/02/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
258098015	25/01/2017	Destruït (el vèrtex ha desaparegut).
258098016	25/01/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
258103015	25/01/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
258114015	08/05/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
258114016	19/04/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
259081015	24/04/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
259082015	24/04/2017	Destruït (el vèrtex ha desaparegut).
259083016	05/04/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
259084016	05/04/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
259086015	16/02/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
259119061	21/02/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
260081016	24/04/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
260081017	06/04/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
260084015	17/02/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
260085017	05/04/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
260086015	17/02/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
260104015	22/02/2018	Destruït (el vèrtex ha desaparegut).
260136015	30/01/2018	Destruït (el vèrtex ha desaparegut).
260138015	15/11/2016	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
261084015	05/04/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
261085015	05/04/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
261099015	20/03/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
261101015	20/03/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
261106015	22/02/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
262085015	05/04/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).

<b>Codi ICC</b>	<b>Data</b>	<b>Paràmetre actualitzat</b>
262100015	20/03/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
262102015	20/03/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
262106015	22/02/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
262115015	27/01/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
262118015	22/02/2018	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
263063015	17/03/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
263064015	17/03/2017	Destruït (el vèrtex ha desaparegut).
263065015	17/03/2017	Destruït (el vèrtex ha desaparegut).
263069016	11/01/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
263075015	23/01/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
263075017	23/01/2017	Destruït (el vèrtex ha desaparegut).
263075018	23/01/2017	Destruït (el vèrtex ha desaparegut).
263075019	23/01/2017	Destruït (el vèrtex ha desaparegut).
263078016	23/02/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
263079015	23/02/2017	Destruït (el vèrtex ha desaparegut).
263079016	23/02/2017	Destruït (el vèrtex ha desaparegut).
263079017	23/02/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
263098015	20/03/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
263099015	20/03/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
263100015	20/03/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
263101016	20/03/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
263101017	20/03/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
263103015	20/03/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
264066015	17/03/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
264067015	09/01/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
264074016	23/01/2017	Destruït (el vèrtex ha estat mogut a un nou emplaçament).
264076015	23/01/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
264076017	23/01/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
264076018	23/01/2017	Destruït (el vèrtex ha desaparegut).
264078015	23/01/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
264078017	23/01/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
264098015	20/03/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
264099015	20/03/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
264100015	20/03/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
264101016	20/03/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
264102015	22/02/2018	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
264103015	20/03/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
264107015	31/01/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
264115016	14/03/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
265066015	09/01/2017	Destruït (el vèrtex ha desaparegut).
265079015	23/02/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
265079016	23/02/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
266073015	14/03/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
266079015	15/05/2018	Destruït (el vèrtex ha desaparegut).
266097015	28/11/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).

Codi ICC	Data	Paràmetre actualitzat
266098015	28/11/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
266100016	28/11/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
266104015	22/02/2018	Destruït (el vèrtex ha desaparegut).
266104016	25/05/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
266113016	28/03/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
266140017	28/04/2016	Destruït (el vèrtex ha desaparegut).
266140019	28/04/2016	Destruït (el vèrtex ha estat mogut a un nou emplaçament).
267066015	12/07/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
267067017	12/07/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
267068018	12/04/2017	Destruït (el vèrtex ha desaparegut).
267071015	19/04/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
267072001	16/01/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
267072015	22/02/2017	Destruït (el vèrtex ha desaparegut).
267085016	21/02/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
267094015	24/01/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
267097015	28/11/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
267116015	13/02/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
267133015	14/03/2016	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
267137015	17/05/2016	Destruït (el vèrtex ha estat mogut a un nou emplaçament).
267138016	05/05/2016	Destruït (el vèrtex ha desaparegut).
267138019	14/12/2017	Destruït (el vèrtex ha estat mogut a un nou emplaçament).
267138020	01/05/2016	Destruït (el vèrtex ha desaparegut).
267139018	27/04/2016	Mal estat (hi ha hagut canvis, en general, que impossibiliten efectuar-hi observacions).
267139020	26/04/2016	Destruït (el vèrtex ha estat mogut a un nou emplaçament).
267139022	01/03/2017	Destruït (el vèrtex ha estat mogut a un nou emplaçament).
267140016	28/04/2016	Destruït (el vèrtex ha desaparegut).
268067015	12/07/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
268071015	19/04/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
268086015	21/02/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
268107015	16/01/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
268108015	12/02/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
268109001	15/02/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
268109015	22/02/2018	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
268125015	21/02/2018	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
268137015	01/05/2016	Destruït (el vèrtex ha desaparegut).
268138015	01/05/2016	Destruït (el vèrtex ha desaparegut).
269068016	19/04/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
269070015	19/04/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
269087015	22/02/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
269087016	27/02/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
269087017	22/02/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
269093015	01/03/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
269117015	01/12/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
270075015	28/03/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).

<b>Codi ICC</b>	<b>Data</b>	<b>Paràmetre actualitzat</b>
270088015	22/02/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
270104015	15/02/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
270134015	17/11/2016	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
270138015	01/05/2016	Destruït (el vèrtex ha desaparegut).
271069015	24/05/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
271074015	28/03/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
271075015	28/03/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
271076015	28/03/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
271088016	22/02/2017	Destruït (el vèrtex ha desaparegut).
271116061	01/12/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
272072016	28/03/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
272075016	28/03/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
272085016	22/02/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
272086015	22/02/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
272087015	22/01/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
272100015	14/03/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
273080015	13/01/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
273080016	13/01/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
273080017	13/01/2017	Destruït (el vèrtex ha desaparegut).
273081015	13/01/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
273084015	22/02/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
273086016	22/02/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
273131015	30/08/2016	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
274077015	28/03/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
274078015	09/03/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
274079015	13/01/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
275079015	12/01/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
275080015	12/01/2018	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
275081016	09/02/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
276078015	14/03/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
276079015	14/03/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
276126015	22/02/2018	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
277129017	09/10/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
278120015	22/02/2018	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
279103001	16/07/2018	Destruït (el vèrtex ha estat mogut a un nou emplaçament).
280098015	16/01/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
280099015	16/01/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
280099016	11/01/2018	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
281080016	16/03/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
283075015	06/04/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
283076016	06/04/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
283076017	06/04/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
284076015	06/04/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
284077016	06/04/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
284092001	22/05/2018	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).

<b>Codi ICC</b>	<b>Data</b>	<b>Paràmetre actualitzat</b>
284111015	23/02/2018	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
284125015	22/02/2018	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
285128020	22/02/2018	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
285129022	16/01/2018	Destruït (el vèrtex ha estat mogut a un nou emplaçament).
287081018	18/10/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
287130015	16/03/2016	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
288128032	16/03/2016	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
288129015	16/03/2016	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
290087015	26/07/2016	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
290087016	26/07/2016	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
291076001	17/06/2018	Mal estat (hi ha hagut canvis, en general, que impossibiliten efectuar-hi observacions).
292078015	19/10/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
293121016	05/03/2018	Destruït (el vèrtex ha desaparegut).
293121018	25/07/2016	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
294084015	03/03/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
295078015	16/10/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
295078016	16/10/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
295080015	01/12/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
295118018	05/06/2018	Destruït (el vèrtex ha desaparegut).
298086015	11/10/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
298110015	17/11/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
299092015	15/02/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
300094015	15/02/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
300098015	05/12/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
300099015	02/05/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
301085015	13/03/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
301108015	27/01/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
302078015	03/04/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
303078016	03/04/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
303086015	16/01/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
304077016	09/01/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
304098021	08/03/2017	Destruït (el vèrtex ha desaparegut).
304098023	08/03/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
304098024	08/03/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
304098025	08/03/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
304098029	08/03/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
304098030	08/03/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
304098031	08/03/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
305079016	22/03/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
306085015	20/03/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
306095061	27/04/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
307088015	27/01/2017	Destruït (el vèrtex ha estat mogut a un nou emplaçament).
308093061	06/04/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
309106018	13/09/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).

<b>Codi ICC</b>	<b>Data</b>	<b>Paràmetre actualitzat</b>
309108017	13/09/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
310083061	02/08/2016	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
310103017	30/08/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
310104016	22/06/2017	Destruït (el vèrtex ha desaparegut).
310105018	03/07/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
310106016	13/09/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
310106019	13/09/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
310107001	17/09/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
310107015	13/09/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
310107017	03/07/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
310107018	13/09/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
310107019	13/09/2017	Destruït (el vèrtex ha desaparegut).
311080015	30/08/2016	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
311080061	30/08/2016	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
311103020	30/08/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
311104018	30/08/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
311105015	30/08/2017	Destruït (el vèrtex ha estat mogut a un nou emplaçament).
312081015	02/09/2016	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
312082061	02/09/2016	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
313076015	24/03/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
313077016	03/08/2016	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
313100024	15/06/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
313100025	15/06/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
314098018	29/06/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
314098019	30/06/2017	Destruït (el vèrtex ha desaparegut).
314098021	29/06/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
314098022	29/06/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
314098023	29/06/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
314099017	19/06/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
314099018	29/06/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
314099021	24/06/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
314099023	26/06/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
314099024	15/06/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
315098015	19/06/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
316083016	31/05/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
316083017	30/05/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).
316083018	30/05/2017	Destruït (el vèrtex ha desaparegut).
316083061	30/05/2017	Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).